

定期点検総括表

12280125

1/1ページ

所在施設名	佐賀県立佐賀城公園 / シャボン玉公園	管理番号	1-1	住所	佐賀県佐賀市城内1丁目10-11	
点検社	サンヨウ株式会社			点検日	2022年7月20日	
点検者	公園施設製品整備技士 古賀 綾 (2150008)			確認者	公園施設製品安全管理士 堀江 正浩 (1040073)	
管理番号	製品名	機能判定			特記事項	塗装判定
		総合判定	使用	劣化 ハザード		
01	児童用複合遊具		可	b		B
02	幼児用複合遊具		可	b	梁部塗装の剥がれ及びサビ有り。ボルトキャップ破損有り。	B
03	4連ブランコ		可	b		B
04	シーソー		可	b	地際、腕部塗装の剥がれ及びサビ有り。回転軸の推奨交換サイクルは3～5年です。定期交換をお勧めします。	B
05	3連鉄棒		可	b		B
06	特別遊具		可	b	タイヤ鉄板塗装の剥がれ及びサビ有り。	B
07	腹筋ベンチ		可	b	本体地際サビ有り。	B
08	ツイスター		可	b	本体地際サビ有り。	B
09	ストレッチベンチ		可	b	本体地際サビ有り。	B
10	わき腹のぼし		可	b	本体地際サビ有り。着座部に汚れ有り。	B
11	ぶらさがり		可	b	本体地際サビ有り。	B

(総合判定基準)

A：健全であり、修繕の必要がない（使用可）

B：軽微な異常があり、経過観察が必要（使用可）

C：異常があり、修繕又は対策が必要（修繕完了まで使用不可、場合により使用可）

D：危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討（使用不可）

管理番号